

SCHALTVERSTÄRKER / SWITCHING AMPLIFIER

BAUREIHE CLS / SERIES CLS



Art.-Nr.	: 30 050 00H / 4-008-40-0262
Type	: CLS 50-Homag
Funktion	: Anschluss von einem kapazitiven Sensor der Baureihe R / C / S
Part.-No.	: 30 050 00H / 4-008-40-0262
Type	: CLS 50-Homag
Function	: Connection for one capacitive sensor Series R / C / S

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Leerlaufstrom	: Typ. 50 mA	No-load current	: Typ. 50 mA
Schutzbeschaltung	: eingebaut	Protective circuit	: Built-in
Gehäusematerial	: ABS	Housing material	: ABS
Zul. Umgebungstemperatur	: -10 ... + 60°C	Permitted ambient temperature	: -10 ... 60°C
Schutzart IEC 60529	: IP 40	Degree of protection IEC60529	: IP 40

Ausgangsfunktion	: 1 x PNP - Schließer	Output function	: 1 x NO
LED-Anzeige	: GRÜN - Relais geöffnet : ROT - Relais geschlossen	LED-display	: GREEN – Relay open : RED – Relay closed
Anschluss	: M12x1, 4-polig Kontakt 1 (braun) : +18 ... 30 V/DC Kontakt 3 (blau) : GND Kontakt 2 (weiß) : Schliesser Kontakt 4 (schwarz) : nicht belegt	Connection	: M12x1, 4-contacts Contact 1 (brown) : +18 ... 30 V/DC Contact 3 (blue) : GND Contact 2 (white) : NO Contact 4 (black) : ---

INSTALLATION / BEDIENUNG	INSTALLATION / OPERATION
Schaltverstärker befestigen, Behältererde mit dem Schaltverstärkergehäuse auf kurzem Weg verbinden	Fasten the switching amplifier, connect the container earth to the switching amplifier housing in a short way
Sensor anschließen	Connect one sensor
Empfindlichkeit der Sensoren über Kalibrierpotentiometer anpassen. Empfindlichkeit wird durch Linksdrehung erhöht	Adjust the sensitivity of the sensors via calibration potentiometer. Sensitivity is increased by turning to the left.

